

Spett.le
UNIV. DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
Via Solaroli
Novara (NO)
T. 0321-660623
Alla C.A. Ph.D. Elena Boggio

Genova, 19/12/2025

Ns rif. preventivo P398.11.25_Rev.2

OGGETTO: Interventi suggeriti a seguito di controllo DPC anno 2025

In allegato alla presente Vi rimettiamo ns. migliore offerta per il servizio riportato in oggetto e consistente in:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE					
NS. ID	MATR. / INV.	MODELLO	UBICAZIONE	NON CONFORMITA'	AZIONI CORRETTIVE
4136	1024	SAFEFAST ELITE	CAAD	FILTRI OLTRE 10.000 ORE, LAMPADA UV IN ESAURIMENTO	Sostituzione Filtri Hepa e Lampada UV € 2.885,00 sconto 20% <u>€ 2.308,00</u>
4137	1028	SAFEFAST ELITE	CAAD	LAMPADA UV IN ESAURIMENTO	Sostituzione Lampada UV <u>€ 120,00</u>
4138	1027	SAFEFAST ELITE	CAAD	LAMPADA UV IN ESAURIMENTO	Sostituzione Lampada UV <u>€ 120,00</u>
4547	600497	LOGIKA 150	CAAD	LETTURA ANEMOMETRICA ERRATA	Pulizia Sensore Anemometrico tramite aria da parte di Vs Personale
4548	600500	LOGIKA 150	CAAD	LETTURA ANEMOMETRICA ERRATA	Pulizia Sensore Anemometrico tramite aria da parte di Vs Personale

4551	8001407	GS800	CAAD	FILTRI SATURI	Sostituzione Filtro e Prefiltro € 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5573	223	SAFE FAST EITE 209	CAAD	TASTIERA MALFUNZIONANTE	Sostituzione Tastiera <u>€ 495,00</u>
5836	1917-7	SL060110UB2T	CAAD	MOTORE NON FUNZIONANTE	Ricerca Guasto a consuntivo
5719	1917-0	SL060110UB2T	CAAD	MOTORE NON FUNZIONANTE	Ricerca Guasto a consuntivo
5711	1917-9	SL060110UB2T	CAAD	MOTORE NON FUNZIONANTE	Ricerca Guasto a consuntivo
5725	42749680	SAFE 2020	CAAD	PREFILTRO SOTTOPIANO SATURO	Sostituzione Prefiltro <u>€ 149,00</u>
5835	53872	SAFETY BOX	VIA BOVIO	MOTORE NON FUNZIONANTE, ARMADIO TROPPO PIENO	Sostituzione motore o valutare eventuale collegamento con esterno dell'armadio. A consuntivo
5837	51946	AA60	VIA BOVIO	MOTORE NON FUNZIONANTE	Sostituzione motore o valutare eventuale collegamento con esterno dell'armadio. A consuntivo
5843	22123/0415	NR	VIA BOVIO	SMOKE TEST NON SUPERATO, PORTE TRABALLANTI	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u> Risoluzione Problematica Porte a Consuntivo

5844	22162	DYNAMIKA	VIA BOVIO	UN NEON NON FUNZIONANTE	Sostituzione Neon
5846	22124	FWF90 2-091004	VIA BOVIO	MOTORE ESTERNO NON FUNZIONANTE	Ricerca Guasto a consuntivo
5833	53107	G-5	VIA BOVIO	FILTRI SATURI	Sostituzione Filtri e Prefiltri € 1.292,00 sconto 20% <u>€ 1.033,60</u>
5832	53106	G-5	VIA BOVIO	FILTRI SATURI	Sostituzione Filtri e Prefiltri € 1.292,00 sconto 20% <u>€ 1.033,60</u>
5831	19817	BASIC 180	VIA BOVIO	PIANO IN GRES ROTTO	Formulazione Preventivo su Vs Richiesta
5830	19816	BASIC 180	VIA BOVIO	VETRO LATERALE SX ROTTO E NEON NON FUNZIONANTE	Formulazione Preventivo su Vs Richiesta
5813	21144	HS15	VIA BOVIO	CAPPA NON FUNZIONA	Ricerca Guasto a consuntivo
5812	21141	SAFETYBOX	VIA BOVIO	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo € 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5811	21140	DYNAMIKA	VIA BOVIO	2 NEON NON FUNZIONANTI	Sostituzione 2 Neon o Plafoniera <u>€ 180,00</u>
5805	19328	DYNAMIKA	VIA BOVIO	2 NEON NON FUNZIONANTI	Sostituzione 2 Neon o Plafoniera <u>€ 180,00</u>

5803	18616	WESEMANN	VIA BOVIO	MAPPE PORTE CORROSE	Formulazione Preventivo su Vs richiesta
5789	056/02	BLUECARB 4	VIA BOVIO	FILTRI SATURI	Sostituzione Filtri e Prefiltri € 1.292,00 sconto 20% <u>€ 1.033,60</u>
5786	9891	ARMADIO	VIA BOVIO	ASPIRAZIONE NULLA, SMOKE TEST NON SUPERATO	Ricerca Guasto a consuntivo
5779	N8137	AURA 200 MAC	VIA BOVIO	CAVO UV DA SISTEMARE, NOTTOLINO DI ACCOESIONE DA SOSTITUIRE, PISTONI NON REGGONO	Ripristino Cavo UV, Sostituzione Nottolino e Pistoni <u>€ 590,00</u>
5777	N8132	AURA 2000 MAC	VIA BOVIO	PISTONI NON REGGONO, NOTTOLINO ROTTO, FILTRI OLTRE 27000 ORE	Sostituzione Pistoni, Sostituzione Nottolino Sostituzione Filtri Hepa € 3.385,00 sconto 20% <u>€ 2.708,00</u>
5775	104	BH-EN 2005	VIA BOVIO	PLAFONIERA UV DISTRUTTA CON CAVO SCOPERTO, NEON NON FUNZIONANTE, FILTRI OLTRE 13000 ORE	Sostituzione Plafoniera UV, Sostituzione Neon, Sostituzione Filtri Hepa € 3.425,00 sconto 20% <u>€ 2.740,00</u>
5773	105	BH-EN 2005	VIA BOVIO	PLAFONIERA UV FISSATA CON NASTRO, FILTRI OLTRE 10.000 ORE	Sostituzione Plafoniera UV, Sostituzione Filtri Hepa € 3.345,00 sconto 20% <u>€ 2.676,00</u>

5784	9892	WESEMANN	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5774		ARMADIO ASPIRATO	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5768		WESEMANN	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5764		WESEMANN	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5762		WESEMANN	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5761	10733	DYNAMIKA	DONEGANI	ASPIRAZIONE <0.3 m/s	Ricerca Risoluzione Problematica
5745	9985	WESEMANN	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5749	9984	WESEMANN	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>

5741	10133	ARMADIO ASPIRATO	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5743	10132	ARMADIO ASPIRATO	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5757	9987	ARMADIO ASPIRATO	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5746	508/08	BLUECARB 5	DONEGANI	FILTRI E PREFILTRI SATURI	Sostituzione Filtri e Prefiltri € 1.735,00 sconto 20% <u>€ 1.388,00</u>
5744	501/08	BLUECARB 5	DONEGANI	FILTRI E PREFILTRI SATURI	Sostituzione Filtri e Prefiltri € 1.735,00 sconto 20% <u>€ 1.388,00</u>
5748	6106	ARMADIO ASPIRATO	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5750		ARMADIO ASPIRATO	DONEGANI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5740	11638	DYNAMIKA	DONEGANI	PRESE ELTTRICHE LATO SX NON FUNZIONANTI	Ricerca Guasto a Consuntivo

5738	159/02	BLUEBEAM 4	DONEGANI	SCOSTAMENTI LAF OLTRE 20%	<u>A Consuntivo:</u> 1 - Decontaminazione, apertura parti mobili e ricerca guasto € 790,00 2 - eventuale sostituzione solo filtro mandata con veletta (in aggiunta a punto 1) € 690,00
5724	163/02	BLUEBEAM 4	DONEGANI	SCOSTAMENTI LAF OLTRE 20%	<u>A Consuntivo:</u> 1 - Decontaminazione, apertura parti mobili e ricerca guasto € 790,00 2 - eventuale sostituzione solo filtro mandata con veletta (in aggiunta a punto 1) € 690,00
5689		DYNAMIKA	DONEGANI	ERRATA LETTURA SENSORE ANEMOMETRICO	Pulizia Sensore Anemometrico tramite aria da Parte di Vs personale
5687		DYNAMIKA	DONEGANI	ERRATA LETTURA SENSORE ANEMOMETRICO	Pulizia Sensore Anemometrico tramite aria da Parte di Vs personale
5685		DYNAMIKA	DONEGANI	ERRATA LETTURA SENSORE ANEMOMETRICO	Pulizia Sensore Anemometrico tramite aria da Parte di Vs personale
5681	5360	DYNAMIKA	DONEGANI	ASPIRAZIONE <0.3 m/s	Ricerca Guasto a Consuntivo

5653	53132	AC600S	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5654	53133	AB600	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2084	27023	ARMADIO ASPIRATO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2081	20614	ARMADIO ASPIRATO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2079	22643	ARMADIO ASPIRATO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2083	27442	ARMADIO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
5645	22342	ARMADIO ASPIRATO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2080	20422	ARMADIO ASPIRATO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>

5644	24324	ARMADIO ASPIRATO	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2078	253	CARBO 900	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
1734	8316	MONAIR	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>
2366	10100795	MARS 1200	VIA SOLAROLI	VELETTA EQUALIZZATRICE ROTTA, FILTRI CON CIRCA 10.000 ORE	Sostituzione Filtri Hepa di Mandata e Ripresa 2.885,00 sconto 20% <u>2.308,00€</u>
3079	40384904	KS 12	VIA SOLAROLI	PREFILTRO SATURO	Sostituzione prefiltro Sottopiano <u>€ 149,00</u>
1723	984	JANUS	VIA SOLAROLI	PLEXIGLASS ROVINATO DA RADIAZIONI UV	Sostituzione Plexiglass a seguito di Vs Richiesta
1726	99/2845/03	HERON5402	VIA SOLAROLI	MOTORE RUMOROSO	Sostituzione motore con uno presente al piano terra e mai utilizzato <u>€ 795,00</u>
1722	4361	CARBO900	VIA SOLAROLI	FILTRO SATURO	Sostituzione Filtro Saturo 760,00 sconto 20% <u>€ 608,00</u>

5717	500	SAFE FAST ELITE	CORSO TRIESTE	TASTIERA NON FUNZIONANTE	Sostituzione tastiera € 520,00 sconto 20% € 416,00
5782	9898	DYNAMIKA	LARGO DONEGANI	IN ALLARME	Taratura cappa € 360,00 sconto 20% € 288,00
5073	16	ATLANTIC 1800	CAAD	SALTUARI ALLARMI	VERIFICA PROBLEMATICA

Importo Totale (Esclusi Interventi a Consuntivo) € 38.514,80

Ulteriore Sconto 3% per accettazione totale interventi

€ 37.359,36 (Trentasettemilatrecentocinquantanove/36)

SOSTITUZIONE FILTRI NELLE CASSE FILTRO A TETTO:

CAPPE RICERCA (accese giornalmente)
suggerita almeno 1 sostituzione filtri annua e sostituzione prefiltri ogni 6 mesi

N. CAPPE RICERCA LARGO DONEGANI: 22

**Importo sostituzione filtri e prefiltri casse filtro a tetto
delle 22 cappe di ricerca di largo Donegani
(ultima sostituzione 2022/23):
€ 28.424,00 sconto 20%
€ 22.739,20 (Ventiduesettecentotrentanove/20)**

N. CAPPE RICERCA VIA BOVIO: 14

**Importo sostituzione filtri e prefiltri casse filtro a tetto
delle 14 cappe di ricerca di via Bovio
(ultima sostituzione 2022/23):
€ 18.088,00 sconto 20%
€ 14.470,40 (Quattordicimilaquattrocentosettanta/40)**

CAPPE DIDATTICA: (poco utilizzate)

solo a scopo didattico, suggerita una sostituzione filtri e prefiltri ogni 4-5 anni (ultima sostituzione 2022/23)

N. CAPPE DIDATTICA LARGO DONEGANI: 16

N. CAPPE DIDATTICA VIA BOVIO: 2

VERRA' EMESSA CERTIFICAZIONE A VALORE LEGALE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DA PERSONA AVENTE TITOLO PER ATTESTARE LA FUNZIONALITA' DELLE CAPPE, OVVERO IL GIUDIZIO CHE I RISULTATI RISCONTRATI RIENTRANO NEI LIMITI DI NORME TECNICHE NAZIONALI O INTERNAZIONALI.

LA FIRMA VERRA' RILASCIATA AD OPERA DEL DOTT. CHIM. GOFFREDO FERELLI, ISCRITTO ALL' ALBO DELL' ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LIGURIA AL N. 785

I filtri e tutti i componenti sostituiti nel corso delle manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno gestiti in toto dalla ns. Società, ritirati contestualmente con nostro mezzo di trasporto (iscrizione N. GE08796 all' Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Reg. Liguria cod. pratica N. WEB GE 57154) e avviati al deposito temporaneo presso la ns. sede e successivamente destinati allo smaltimento nei termini previsti dalle leggi in vigore. La documentazione relativa rimarrà a disposizione per tutto il tempo previsto (attualmente 3 anni) dalle leggi vigenti. Tutti i riferimenti legali inerenti alla ns. iscrizione saranno reperibili al sito: “Albo Nazionale Gestori Ambientali”

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Dichiariamo di utilizzare strumentazione tarata e certificata:

- Misurazione anemometrica dei flussi d'aria in ingresso alle cappe: anemometro a filo caldo con sonda unidirezionale:
 - o Termoanemometro produzione Kimo
 - o Termoanemometro 435-2 produzione Testo
- Misurazione anemometrica dei flussi d'aria laminari all'interno delle cappe a flusso laminare: sonda anemometrica a filo caldo unidirezionale :
 - o Termoanemometro produzione Kimo
 - o Termoanemometro 435-2 produzione Testo
- Misurazione della perdita di carico dell'impianto di aspirazione e di espulsione: misuratore di pressione differenziale
- Misurazioni fonometriche: fonometro di classe I/II
 - o Fonometro 816 produzione Testo
 - o Fonometro 815 produzione Testo
- Misurazioni del livello di illuminazione sul piano della cappa: luxmetro
 - o Luxmetro 545, produzione Testo
 - o Luxmetro 540, produzione Testo
- Misurazioni del livello di irraggiamento UVC: UV metro
 - o Radiometro HD2303, produzione Delta Ohm
 - o Radiometro HD9021, produzione Delta Ohm
- Misurazione della contaminazione da particelle della zona pulita della cappa con relativa classificazione ISO: 14644 misuratore di particelle
 - o Contaparticelle 3350, produzione Lighthouse
 - o Contaparticelle 3315, produzione METONE
 - o Contaparticelle 3016, produzione Lighthouse
- Verifica dell'andamento dei flussi d'aria in ingresso alla cappa (Smoke test): generatore di fumo
- Verifica di sicurezza elettrica:
 - o Tester ESA615, produzione Fluke Biomedical
- Unità per la decontaminazione delle cappe biologiche: Apparato per la decontaminazione con perossido di idrogeno
- Unità aspirante di sicurezza per pulizia ambienti con possibile inquinamento da polveri tossiche: Aspiratore dotato di filtro assoluto H14, certificato per aspirazione polveri cancerogene.

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Personale dedicato all'attività manutentiva e alle attività operative ordinarie programmate, convenientemente formato e addestrato, in numero adeguato a soddisfare e garantire le prescrizioni minime previste da Capitolato:

Dichiariamo di avere in organico n. 4 operatori dedicati esclusivamente all'attività di manutenzione cappe e armadi essendo questa l'attività prevalente della società e un operatore alla gestione operativa in sede.

a) **Dott. Chim. Goffredo Ferelli:** laurea in chimica ed iscritto all'Albo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Liguria al n. 785. Membro della commissione UNICHIM per le revisioni / emanazione norme tecniche UNI / EN / ISO Cappe chimiche, biohazard ed ambienti associati (gruppo di lavoro Laboratorio).

b) **Ing. Stefano Ferelli:** laurea in ingegneria biomedica e laurea magistrale in bioingegneria ed iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al n. 10268a.

Tecnico specializzato, RLS, Responsabile Tecnico e dipendente da oltre 5 anni c/o la Ferelli Srl.

Membro della commissione UNICHIM per le revisioni / emanazione norme tecniche UNI / EN / ISO Cappe chimiche, biohazard ed ambienti associati (gruppo di lavoro Laboratorio).

Membro della commissione CEN per la revisione / emanazione normativa sulle cappe biologiche EN12469

c) **Dr.ssa Elena Ferelli:** laurea specialista in farmacia - classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale ed iscritta all'Albo dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Genova al n. 5221.

d) **P.I. Luca Bettini:** tecnico senior specializzato e dipendente oltre 12 anni c/o la Ferelli Srl.

e) **P.I. Roberto Pruzzo:** tecnico senior specializzato e dipendente oltre 2 anni c/o la Ferelli Srl

d) n. 2 impiegati amministrativi adibiti alla parte amministrativa contabile, gestione acquisti, programma gestionale cappe, stesura relazioni tecniche, di cui 1 adibita anche al controllo qualità.

CCNL APPLICATO: Metalmeccanico - Confindustria

CONDIZIONI DI OFFERTA:

IVA: esclusa

VALIDITA' OFFERTA: 60 gg

PAGAMENTO: DA CONCORDARE.

TEMPI DI INTERVENTO: DA CONCORDARE

VISITA IL NS SITO INTERNET: www.ferelli.it

Dichiariamo di ottemperare agli obblighi della L.136 del 13/08/2010 fornendo il codice IBAN del conto corrente nel quale effettuare i bonifici relativi ai pagamenti e di dotare il personale di cartellini di identificazione previsti.

Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Genova Sestri Ponente

IBAN IT 07 B 03069 01407 10000 00198 12

Vi preghiamo di inviare i Vs. pregiati ordini a:

FERELLI S.R.L.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA PRA 6R – 16157 GENOVA
TEL. 010-6507030 - CELL. UFFICIO 3346604614 E-MAIL: info@ferelli.it

Persona da contattare: Dr. Goffredo Ferelli cell. 3346534867

In attesa di Vs. gradito ordine porgiamo distinti saluti.

FERELLI S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dr. Goffredo Ferelli

La Società Ferelli Srl è certificata ISO 9001/2015 (vedi certificazione allegata del RINA Spa)



CISQ is a member of



CERTIFICATO N. 15406/06/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

FERELLI SRL

VIA PRA 6 R 16157 Genova (GE) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA PRA 6 R 16157 Genova (GE) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI: ASSISTENZA, MANUTENZIONE, CONVALIDA E CONTROLLI SU CABINE DI SICUREZZA, CAPPE ASPIRANTI CHIMICHE, A FLUSSO LAMINARE E BIOHAZARD E RELATIVE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE, AMBIENTI DI LAVORO, CAMERE BIANCHE, AMBIENTI STERILI, CAMERE OPERATORIE, CONSULENZE RELATIVE E MEDIA FILL TEST

IAF:19
IAF:35

PROVISION OF THE FOLLOWING SERVICES: ASSISTANCE, MAINTENANCE, VALIDATION AND CONTROL OF SAFETY BOOTHS, SUCTION HOODS, CHEMICAL FUME HOODS, LAMINAR FLOW HOODS, BIOHAZARD HOODS, RELATED SCIENTIFIC APPARATUS, WORK ENVIRONMENTS, CLEAN ROOMS, STERILE ROOMS, OPERATING THEATRES, PERTINENT CONSULTANCY AND MEDIA FILL TEST.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	10.11.2006	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	30.10.2024
Data scadenza Expiry Date	02.11.2027	Data revisione Revision date	30.10.2024

Marco Gandini

Genoa & Milan Management System
Certification, Head



SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Marco Gandini

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Form 2019/06/2022

Member of CISQ Federation

