## **DESTINATARIO:**

**UNIPO** 

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

**OGGETTO: Preventivo riparazione MFC-L6800DW** 

Giugno 2025

In seguito al problema su vs multifunzione MFC-L6800DW:

MFC-L6800DW s/n E76206K6N317652 Inv. N° 00049096

ubicata presso:

Studio della Prof.ssa Rimondini e del Prof. Santoro al secondo piano del CAAD, in C.so Trieste 15/A.

## Sostituzione piastra con sensore uscita carta fusore

€ 120,00 + Iva

Il costo è comprensivo di 2 uscite + manodopera + pezzo di ricambio

Condizioni di Vendita:

- Pagamento da convenire
- Tutto quanto non esplicitamente indicato nell'offerta è da considerarsi escluso
- ❖ I prezzi sono Iva esclusa
- Saranno accettati solo ordini firmati ed inviati

Firma Cliente per accettazione del preventivo e delle note	